







Koordinatsystem: Euref89 - sone 32  
 Verifisert datum: NN2000

**TEGNFORKLARING**

- |                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| Vannledning      |  | Prosjektert  |
| Spillvannledning |  | Eksisterende |
| Overvannledning  |  | Utgår        |
| Kummer           |  |              |
| Eksist brannkum  |  |              |
| Fordrøyning      |  |              |
| Fjernvarme       |  |              |
| Lavspentkabel    |  |              |

**MERKNADER**

I ekstreme nedbørshendelser vil Torget være uten sikker flomveg. Dette tilsvarer dagens situasjon på senterområdet som ligger nedsenket i terrenget. Ved ny utbygging på området anbefales å etablere sikker flomveg f.eks. etablere nødoverløp på en akseptabel terskelhøyde. Dette som sikring dersom overvannsløsning med sandfang ikke klarer å ivareta overvannet ved de mest ekstreme tilfellene.

**HENVISNINGER**

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Pir II			Tegnet av	Saksbehandler		
Reguleringsplan			foen	foen		
Risvollan Senter			Sidemanskontr.	Oppdragsansvarlig		
Flomveier			kijo	plje		
			Fag	Målestokk		
			Dato		A1:	
			16.09.2020		1:1000	
			Status			
			Oppdragsnr.		Reguleringsplan	
			Tegning nr.		GH102	

**COWI**

