

# **Kommunedelplan for trafiksikkerhet 2020-2024**

## **Vedlegg A: Problempunkter i det fysiske vegnettet, alle vegkategorier**

## Vedlegg A - Problempunkter i det fysiske vegnettet, alle vegkategorier

Denne listen viser en oversikt over registrerte mulige problempunkter i det fysiske vegnettet i Trondheim, uavhengig av vegeier. Med mulige problempunkter menes punkter og strekninger som oppfyller silingskriteriene beskrevet i trafikksikkerhetsplanens kapittel 10.2.1. Punktene er rangert ut fra en vektet poengsum, som er en estimering av størrelsen på trafikksikkerhetsproblemet, eller gevinsten av å gjøre tiltak. Metoden for rangering er nærmere beskrevet i kapittel 10.2.2 i trafikksikkerhetsplanen. Samtlige problempunkter er lagt inn i kart<sup>1</sup>.

Det er behov for mer detaljerte vurderinger på hvert konkret sted for å finne egnede tiltak og sammenligne kostnader og nytteverdi. Videre arbeid med punktene i lista er beskrevet i kapittel 12.1 i trafikksikkerhetsplanen.

Trondheim kommune har kun myndighet og forvaltningsansvar på kommunale veger. Fylkesveger forvaltes av Trøndelag fylkeskommune og riks- og Europaveger av Statens vegvesen. Miljøpakken, som er et samarbeid mellom alle tre vegforvaltere, prioriterer midler til gjennomføring av tiltak. Kommunedirektøren vurderer det derfor hensiktsmessig å vise en samlet rangering uavhengig av vegeier. Det er i kommunens interesse at innbyggerne beskyttes mot skader på alle veger.

I listen på de neste sidene er følgende fargekoder benyttet:

Fargekoder/status på tiltak	
	Avsatt byggemidler
	Ikke avsatt byggemidler

---

<sup>1</sup> [kart.trondheim.kommune.no/trafikksikkerhetsplan/](http://kart.trondheim.kommune.no/trafikksikkerhetsplan/)

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Elgeseter gate	Trafikksikkerhet, framkommelighet for buss, utrykning, tilbud og kryssingspunkter for gående	F	9,20
Innherredsveien	Fremkommelighet for buss, gående og syklende	F	8,70
Prinsens gate	Smale fortau og høy kjørefart	F	8,55
Torbjørn Bratts veg	Mye sykkel- og gangtrafikk blandet på felles anlegg.	F	7,70
Singsakerringen	Fart, mørkt, rødlyskjøring	F	7,05
Olav Tryggvassons gate	Fremkommelighet for buss, trafikkikkerhet for gående og syklende	F	7,00
Bøckmans veg	Smalt fortau, manglende tilbud for sykkel. Rødlyskjøring og utkjøring via gangfelt ved butikken i nr. 76.	F	6,95
Kongens gate	Fremkommelighet for buss, gående og syklende	F	6,85
Omkjøringsvegen/Torbjørn Bratts veg/Utleirvegen	Ulykkespunkt	E	6,75
Byåsveien (Ila-Havstad)	Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende.	F	6,70
Sorgenfriveien/Klæbuveien/S.P.An dersens veg	Ulykkespunkt	K	5,90
Kjøpmannsgata/Fjordgata	Ulykkespunkt	E/K	5,80
Strindvegen/Klæbuveien	Stort kryssområde med lange kryssingsavstander for gående og syklende. Hovedsykkelrute krysser viktig kollektivtrase. Mange hensyn å ta.	F/K	5,70
Havnegata/Pirbrua	Ulykkespunkt	R	5,70
Jonsvannsveien (Singsaker - Dybdahls veg)	Til dels smale fortau. Hastighetsforskjell sykkel/bil i oppoverbakke.	K	5,70
Osloveien ved Selsbakkvegen	Ulykkespunkt	R	5,20

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Eidsvolls gate/Jonsvannsveien	Stort kryssområde, lange avstander for gående.	F/K	5,05
Havnegata/Strindheimtunnelen/Skippergata	Mange ulykker	R	4,80
Omkjøringsvegen/Bratsbergvegen	Mange ulykker	E	4,80
Bromstadvegen/Ingvald Ystgaards veg	Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende nordvest for undergang under Omkjøringsvegen.	K	4,75
Holtermanns veg/Bratsbergvegen	Lange gangkryssinger. Flere bilulykker ved påkjøring bakfra i lyskrysset.	F	4,70
Utleirvegen/Steindalsvegen	Langt mellom kryssingsmuligheter for gående over Utleirvegen.	F	4,40
Amundsdalvegen	Mangler tilbud for gående og syklende	F	4,30
Kockhaugvegen/Grilstadvegen	Høy fart på syklende	F/K	4,30
Kockhaugvegen/Jakobslivegen (Skovgårdkrysset)	Kø, utrygge kryssinger for gående, utflytende avkjørsel til bensinstasjon	F/K	4,20
General Bangs veg/Byåsveien	Mange gående og syklende på felles anlegg.	K	4,10
Ringvålvegen/Kongsvegen	Til dels utflytende kryssområde. Mange gående må krysse veg fordi gangtilbudet skifter side.	F/K	4,00
Breidablikkvegen/Sverresborg Allé	Fortau til dels dårlig/ikke universelt utformet. Lange kryssingsavstander for gående. Uklart sykkeltilbud. Avkjørsel til P-kjeller svært nær lyskryss. Varelevering på fortau observert.	K	3,90
Utleirvegen/Jotunvegen	Planskilt krysning er trang og har dårlig sikt.	F	3,90
Tyholtveien (del 1) mellom Henrik Mathiesens veg og Asbjørnsens gate	Mangler fullverdig tilbud for gående.	K	3,60

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Søbstadvegen fortau	Mangler fullverdig tilbud for gående og syklende. Dårlig vegfundament gir utfordringer for busstrafikk.	K	3,55
Byåsvegen/Vegmesterstien	Utrygt gangfelt på sørsiden av rundkjøring, kjørende sørfra har stor fart	F	3,50
Østre Rosten/Tiller-ringen	Flere ulykker, ikke kanalisert kryss	F/K	3,40
Bynesveien (Fagervika-Høvringen)	Mangler tilbud for gående og syklende. Krappe sviger, flere utforkjøringsulykker med bil og MC.	F	3,30
Tonstadkrysset gang- og sykkelveger	Dårlig sikt mellom kryssende GS-veger, mangler separering av gående og syklende	R/F/K	3,30
Leinstrandvegen (Nypan-Sundet)	Mangler tilbud for gående og syklende	F	3,10
Sorgenfriveien 13/28/32	Utflytende avkjørsel	K	3,05
Tempevegen/Valøyvegen	Uoversiktlig kryss på hovedsykkelrute. Mye tungtrafikk.	K	3,00
Bjørndalen/John Aaes veg	Sikt, mørkt, fart	F	3,00
Ringvålvegen ved Åsheim skole	Mangler tilbud for gående på nordsiden av Ringvålvegen.	F	2,90
Klostergata/Mauritz Hansens gate	Uoversiktlig kryss	K	2,90
Fv 707	Mangler tilbud for gående og syklende	F	2,90
Klæbuveien/Gløshaugvegen	Kryss mellom kjøreveg og hovedsykkelrute med høy fart. Muligens uklare vikepliktsforhold.	K	2,90
Kongsvegen (Nedre Flatåsveg-Saupstadringsen nord)	Mangler tilbud for gående og syklende	K	2,80
Sigurd Jorsalfars veg	Hastighetsforskjell mellom syklende og gående som ferdes blandet på gang- og sykkelveg.	K	2,70
Kockhaugvegen/Granvegen/Askel addvegen	Uoversiktlig/uklar kjøreatferd?	F/K	2,70

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Ringvålvegen (Tunnelvegen - Kongsvegen)	Mangler tilbud for gående på sørsiden av Ringvålvegen.	F	2,65
Tyholtveien del 2 (Persaunvegen-Kong Øysteins veg)	Høy fart, smale fortau, parkering i gate. Pga bakke får syklister stor hastighetsforskjell med andre trafikanter, mangler eget sykkeltilbud i dag.	K	2,40
Ringvålvegen (Skogly-Hestsjøen)	Mangler tilbud for gående	F	2,40
Tanemsmovegen/Brøttemsvegen	Utflytende kryss	F/K	2,40
Kirkegata	Manglende trafiksikkerhet i kryss med stor sykkeltrafikk.	K	2,35
Klæbuveien under Omkjøringsvegen	Ulovlig kjøring av biltrafikk i bussgate.	K	2,15
Brøsetvegen	Høy fartsnivå.	K	2,15
Ringvålvegen ved Jørgen Hegstads veg	Mangler ca. 20 m gangforbindelse mellom ny bussholdeplass/fortau på nordsiden av Ringvålvegen og gang- og sykkelveg ved snuplassen i Jørgen Hegstads veg.	F/K	2,15
Selsbakkvegen	Smal jernbaneundergang uten eget gangtilbud.	K	1,90
Leinstrandvegen/Kammen/Skjetleivnegen	Uoversiktlig, høy trafikk, tett på busstopp	F/K	1,90
Bratsbergvegen/Amundsdalvegen	Utflytende rundkjøring/busslomme, uryddig kjøremønster	F	1,90
Tanemsbruvegen	Mangler tilbud for gående og syklende	F	1,70
Nedre Flatåsveg (Kongsvegen-Anton Bergs veg)	Mangler tilbud for gående og syklende	K	1,65
Ingvald Ystgaards veg, øst for rundkjøring	Høy fart, dårlig belysning, mangelfullt tilbud til gående og syklende, manglende snøopplag, store kjøretøy bruker av fortau for å klare svingebevegelser.	K	1,60
Jakobslivegen	Delvis mangel på fullverdig fortau. Uoversiktlige kryss.	K	1,50

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Roald Amundsens veg	Mangler fullverdig fortau som også kan fungere som sykkeltilbud i oppoverbakke. Smalt tilgjengelig tverrsnitt med busstrafikk.	K	1,40
Industriveien	Mangler kollektivplattform og tilhørende gangtilbud på østsiden av vegen, langs boligområder sør for Johan Tillers vei.	K	1,40
Leinstrandvegen (Mulberga-Sundet)	Mangler tilbud for gående og syklende	F	1,40
Fv 707 Leinstrandvegen ved Leinum holdeplass	Kryssing av veg ved sving, høy fart og høy trafikk	F	1,40
Kongsvegen (Bissmiet-Ringvålvegen)	Mangler tilbud for gående	K	1,35
Øvre Flatåsveg (nr. 6 - Nedre Flatåsveg)	Mangelfullt gang- og sykkeltilbud	K	1,35
Brøttemsvegen	Mye tungtrafikk gjennom boligområdet på Tanem. Vil øke med utvikling av Tulluan næringsområde.	F	1,20
Leinstrandvegen ved kirka	Fortau er smalt og ligger helt inntil vegen, hvor det er høy fart.	F	1,20
Uglavegen	Mangler tilbud for gående	K	1,20
Forsøkslia/Romolslia	Mangler tilbud for gående	K	1,10
Orrevegen/Kongsvegen	Mangler fullverdig fortau. Uoversiktlig kryssområde.	K	1,10
Ringvålvegen (Spongalsvegen-Skogstadvegen)	Mangler tilbud for gående og syklende	F	1,10
Bratsbergvegen (Amundsdalvegen - Engelsåsvegen)	Mangler tilbud for gående og syklende. Tungtransport.	F	1,05
Hangerslettvegen (Mulegrenda-steinsgrenda)	Mangler tilbud for gående og syklende	F	1,00

Gatenavn/sted	Problem	Vegeier	Vektet poengsum
Buengvegen	Mangler tilbud for gående	K	0,95
Reppevegen	Mangler tilbud for gående	K	0,95
Kyvannsvegen	Mangler tilbud til gående, smalt om vinteren pga lite snøopplag, uoversiktlig parkeringsområde ved butikk	K	0,90
Brøttemsvegen ved Hyttfossen	Fart, sikt, mangler tilbud for gående	F	0,80
Skjermvegen	Dårlig dekke. Mangler tilbud for gående	K	0,70
Mikkelvegen	Mangler fullverdig fortau. Bratt terreng og busstrase	K	0,70
Nyheimsvegen	Mangler fullverdig fortau. Utflytende parkeringsområde ved Prix. Uoversiktlig kryssingspunkt ved Hørløcks veg.	K	0,65
Bynesveien (Klefstadbakkan - Hangerslettvegen)	Mangler tilbud for gående og syklende	F	0,55
Nedre Stavsetvegen	Mangler tilbud for gående, krapp sving og glatt på vinteren	K	0,50
Gammel-Lina/Magasinvegen	Mangler fullverdig fortau. Lav kantsteinsvis.	K	0,40
Sunnlandsskrenten	Deler av strekningen mangler fullverdig fortau.	K	0,40
Casper Lundes veg	Mangler tilbud for gående.	K	0,40
Hans Finnes gate	Mangler tilbud for gående	K	0,35
Nybrottsvegen	Kjøring til idrettshall via skolegård.	K	0,35
Reppevegen-Vikelvvegen	Mangler gang- og sykkelforbindelse på tvers, øvre del av Reppevegen mangler fortau	K	0,25
Leinbakkan	Mangler rekkverk	K	0,20
Kong Inges gate	Mangler fullverdig tilbud for gående	K	0,10